

平成25年12月24日  
横須賀海上保安部交通課

### 香山根灯浮標の改良について

香山根灯浮標は、昭和25年8月1日に設置し、以来63年間運用してきましたが、台風や大型の低気圧の影響による風浪・波浪により機器の破損や位置の移動を繰り返してきました。この度付近の海底状況等を調査し、風浪・波浪の影響を受けにくい場所へ改良移設いたします。

#### 現在の告示位置

北緯 35度14分17.1秒  
東経 139度44分42.4秒

#### 改良後の位置

北緯 35度14分16.3秒  
東経 139度44分37.7秒



香山根灯浮標位置

改良後も光度・灯質等に変更はございません

